

# 乐至县安全生产风险防控 预警信息

2023 年第 81 期

乐至县安全生产委员会办公室

2023 年 8 月 21 日

**领导批示:**8月21日凌晨凉山州金阳县蜀道集团沿江高速 JN1 标项目部钢筋加工场突遇山洪致人员失联,黄强省长作出重要批示,赓即副省长田庆盈、副省长胡云分别作出批示。

田庆盈副省长批示:唐勇,张胜并虞平、阿石拉比同志,要抓紧开展人员搜救,抓紧转移撤出人员至安全地点,把伤亡降到最小程度。同步做好家属安抚、帮扶和舆情应对准备工作。交通厅、住建厅、国资委、蜀道集团要举一反三,对在建工地开展拉网式排查,整治安全隐患,坚决落实好黄强省长的批示要求。

胡云副省长批示:要坚决落实黄强省长批示要求。请应急管理厅牵头立即派出工作组,指导支持凉山州千方百计开展搜救和人员救治。省防办要督导凉山州及金阳县,查实查清预警预报发布叫应、上下游联动、转移避险等落实情况。各地要举一反三、

对照镜鉴，尤其要在落实行业强有力的监管责任和单位切实压实的主体责任上下深功夫，研究采取有效措施和机制对各行业单位工地营地等重点部位全面精细再排查检查，务必把各项防范措施特别是下决心提前安全转移的决心和实操落到实处，责任压实到最小单元，全力保障人民群众生命财产安全。

## 一、涉安信息

### （一）气象信息

乐至县 21 日晚上到 22 日白天阴天间多云转多云间晴，气温 24 到 35 度。22 日晚上到 23 日白天多云间晴转中雨，气温 24 到 31 度。23 日晚上到 24 日白天阴天间多云转零星小雨，气温 22 到 30 度。

### （二）事故信息

#### 1. 县内事故

8 月 20 日 18 时至 8 月 21 日 18 时，生产安全事故统计信息直报系统未接报亡人事故。

#### 2. 省内事故

8 月 20 日 16 时至 21 日 16 时，生产安全事故统计信息直报系统接报 1 起亡人事故：18 日 15 时 50 分，德阳市经开区八角井街道亨通精密新材料公司项目施工现场，四川中实鑫建设工程有限公司在进行围墙基础标高检测作业时发生 1 起建筑施工行业物体打击事故，造成 1 人死亡。

## 二、风险研判

**（一）工贸风险。**涉有限空间作业的轻工等工贸企业可能因有限空间风险辨识不到位、管理制度不完善、作业审批不严、员工违章作业等问题隐患引发中毒和窒息事故，因盲目施救导致事故进一步扩大，安全风险高。

**（二）野外施工安全风险。**8月21日凉山沿江高速 JN1 标项目部钢筋加工场突遇山洪致人员失联，反映出部分驻外施工单位项目部、工棚等建构物选址不当，易受山洪、泥石流、地质灾害等影响，加之应急值守不到位、紧急避险不坚决，发生次生灾害事故的风险高。

## 三、工作建议

**（一）工贸方面。**提醒相关行业主管部门督促辖区涉及有限空间作业的工贸企业，认真吸取上海崇明“8·20”事故教训，举一反三，全面开展有限空间作业风险辨识，健全完善有限空间作业管理制度和操作规程，严格执行审批、监护制度，严格做到“先通风、再检测、后作业”，配齐配全便携式有毒有害气体检测仪、防毒面罩等应急物资，强化作业技能和应急处置能力培训，严防类似事故发生，发生意外后严防因盲目施救导致事故扩大。

**（二）野外施工安全方面。**提醒相关行业主管部门认真吸取凉山金阳“8·21”事件教训，坚决落实省领导批示要求，举一反三，

加强与气象、水务、自然资源等部门建立信息共享机制，及时发布气象、水文、地质等预警信息，做好应急值班值守，一旦发生异常情况，立即避险转移所有人员，严防发生次生灾害事故。

---

主送：龙虹常务副县长、彭敏书记、新平副县长。

分送：县应急管理局班子成员、实战化专班、相关股室。

---

乐至县安全生产委员会办公室

2023年8月21日印发

---